



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 154/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 54
"ПОДСНЕЖНИК" (МДОУ "Детский сад № 54"), юридический адрес: 185031, Республика
Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 8В, ИНН 1001035431, ОГРН
1031000005156.

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия №
154 от 01.06.2021 Бахилина Дениса Рудольфовича

в период с 10.06.2021 по 25.06.2021 дознавателем отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Мионовым Игорем Олеговичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты
(категория чрезвычайно высокого риска) - здание, помещения, территория, имущество
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 54
"ПОДСНЕЖНИК", расположенного по адресу: 185031, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 8В

совместно с заведующей МДОУ "Детский сад № 54" Тяпченко Инной
Вениаминовной
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного | Срок устранения нарушения требования | Отметка (подпись) о выполнении (указывается) |
|----------|--|--|---|---|
|----------|--|--|---|---|

| | | документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | пожарной безопасности | только выполнение) |
|----|--|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <p>В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч. в помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - спортивный зал (составляет 55 дБА при требуемом 60дБА*); - помещение воспитателя в группе «Золотая рыбка», медицинский кабинет (составляет 54 дБА при требуемом 65дБА*); - учебные и спальные помещения групп «Золотая рыбка», «Радуга», «Гномики», «Карапузики», Звездочка», Солнышко» (составляет 39-53 дБА при требуемом значении 55 дБА). | <p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 84, ч. 4 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; включение эвакуационного (аварийного) освещения», Свод правил 3.13130.2009 п. 4.2, п. 4.8.</p> | 01.04.2022 | |
| 2. | <p>Не обеспечена работоспособность кабельных линии СПС и СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (кабельные линии выполнены неогнестойким кабелем, использованы полимерные крепления кабелей, в полимерных кабель-каналах кабель не закреплен).</p> | <p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 82, ч. 2 «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону», п. 4.8, п. 4.9 Свода правил 6.13130.2013, п. 5.18 Свода правил 484.1311500.2020, 3.4 Свода правил 3.13130.2009, табл. 2 ГОСТ 31565-2012.</p> | 01.04.2022 | |
| 3. | <p>Не все двери лестничных клеток, имеют приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах.</p> | <p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130.2020п. 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с</p> | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | | приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. | | |
| 4. | Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,8 м). | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 5.1.2 «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м». | 01.04.2022 | |
| 5. | Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,8 м). | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 5.1.2 «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м». | 01.04.2022 | |
| 6. | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (ширина составляет 1,0 м). | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 5.1.2. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, предусматриваться не менее 1,2 м». | 01.04.2022 | |
| 7. | Ширина лестничных маршей и лестниц 3-го типа менее 1,35 м (ширина составляет 0,95 - 1 м) в т.ч. лестницы 3-го типа) | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.1. «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | | Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек». | | |
| 8. | Питание электроприёмников систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) осуществляется не от панели (щита) противопожарных устройств, имеющей отличительную окраску. | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Ф3-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 6.13130, п. 4.10 «Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР». | 01.04.2022 | |
| 9. | Допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе (в т.ч. в коридоре на 1-м этаже возле центрального входа). | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Ф3-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 6.13130.2013 п. 4.14. «Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгутах, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке». | 01.04.2022 | |
| 10. | Часть помещений не оборудованы СПС (в т.ч. буфетные групп «Золотая рыбка», «Радуга», Жемчужинка», «Белочка», «Ладушки», помещение при входе в «чайную комнату») | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Ф3-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 3.13130.2009 п. 4.4. «Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм». | 01.04.2022 | |
| 11. | Расстановка извещателей не соответствует требованиям пожарной безопасности: каждая точка помещения не контролируется двумя извещателями (габариты помещений превышают радиусы зон контроля извещателей), в | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Ф3-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 484.1311500.2020, п. 6.6.1. | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| | т.ч. в помещениях групп «Золотая рыбка», «Радуга», Жемчужинка», «Белочка», «Ладушки», «Гномики»). | «Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): - двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; - одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования контролируется одним ИП». | | |
| 12. | Не обеспечен автоматический контроль исправности линий связи СОУЭ. | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 3.13130.2009 п. 3.4. «Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности», п. 5.17 свода правил 484.1311500.2020. | 01.04.2022 | |
| 13. | Над частью эвакуационных выходов отсутствуют оповещатели «Выход» (в том числе: над эвакуационным выходами непосредственно наружу из групп на 1-м этаже, в спортзале). | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 3.13130.2009 п. 5.3. «Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| | | в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход". | | |
| 14. | На объекте защиты отсутствует исполнительная (техническая) документация на технические средства, функционирующие в составе СПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54. «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем». | 01.04.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями,

накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Петрозаводску
УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Республике Карелия

Миронов Игорь Олегович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

25.06.2021



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

И.о. заведующей муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа "Детский сад
комбинированного вида № 54 "ПОДСНЕЖНИК"

Тяпченко Инна Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

25.06.2021



(подпись)

